
60°
10 ±0.1
R0,35
R0,2
3,11
2 ±0.05
4,2 ±0.05
4,68 ±0.15
R0,4
1,7
32°